

## PKPM-PC V2.2 补丁包 0531 改进内容:

1. 楼梯画板模式新增预制楼梯上下端均可设置挑耳的功能;



2. 上海装配率新增控制预制楼梯段修正系数选项;



3. 解决板支座有短梁时预制板边界判断有误问题;
4. 解决识别洞口参数中小洞钢筋处理方式选项有误问题;
5. 提高洞口识别的准确性问题;
6. 解决识别图纸导致构件合并有误问题;
7. 解决画板建模梯梁与梯板顶端碰撞问题;
8. 解决楼梯建模房间边界识别准确性问题;
9. 优化预制墙拉模件布置区域自动识别问题;
10. 解决预制墙拉模件数量统计重复问题;
11. 解决预制外墙和梁带隔墙上线盒线管提资问题;
12. 解决预制墙设计参数不保存问题;
13. 解决梁吊件布置位置不对称问题;
14. 优化构件清单及合并出图的构件排序问题;
15. 优化部分图纸问题;